



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»


Наименование документа: Инструкция по охране труда при работе с трубогибочным набором
Условное обозначение: СМК-ОТ-134-2021
Соответствует ГОСТ ISO9001 – 2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного комитета

ОГБПОУ РСК


И.В.Малахова
24 июля 2021г.

Директор ОГБПОУ РСК


А.В.Суслов

Приказ № 167

«24» июль 2021 года

ИНСТРУКЦИЯ

№ СМК-ОТ-134-2021

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С ТРУБОГИБОЧНЫМ НАБОРОМ

Рязань – 2021 год



ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда при работе с трубогибочным набором** **СМК-ОТ-134-2021**

1. Общие требования безопасности

1.1. К самостоятельной работе с ручным инструментом и приспособлениями допускаются лица не моложе 17 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.

1.2. При работе с ручными инструментами обязательно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При работе с трубогибочным набором должна использоваться спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.

1.4. В мастерской должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.

1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.

1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации колледжа. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации колледжа.

1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, длинные волосы тщательно заправить под головной убор. Одеть защитные очки.

2.2. Разложить инструменты и заготовки в определенном, установленном порядке на столе или на специальном приспособлении, убрать все лишнее

2.3. Прежде чем приступить к работе с трубогибочным набором, необходимо убедиться в полной его исправности.

2.4. Освещенность рабочего места должна быть достаточной.

3. Требования охраны труда во время работы

3.1. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.



3.2. Работать с трубогибочным набором необходимо в защитных очках) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий.

3.3. При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом

3.4. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, то есть он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе инструмента прекратить работу, убрать детали и сообщить об этом мастеру производственного обучения.

4.2. При получении травмы сообщить мастеру производственного обучения, который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Инструмент убрать в отведенное для него место.

5.3. Инструмент хранить в закрытых помещениях, вдали от отопительных батарей и защищенными от солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ.

5.4. Сдать рабочее место мастеру производственного обучения.

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.