



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Наименование документа: Инструкция по охране труда при работе с прессом электрогидравлическим
Условное обозначение: СМК-ОТ-138-2021
Соответствует ГОСТ ISO9001 – 2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ


Председатель профсоюзного комитета

Директор ОГБПОУ РСК

ОГБПОУ РСК

А.В.Суслов


И.В.Малахова
24 мая 2021г.


Приказ № 167
« 24 » мая 2021 года

ИНСТРУКЦИЯ

№ СМК-ОТ-138-2021

ПО ОХРАНЕ ТРУДА

ПРИ РАБОТЕ С ПРЕССОМ ЭЛЕКТРОГИДРАВ-
ЛИЧЕСКИМ

Рязань – 2021 год



ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда при работе с прессом электрогидравлическим** **СМК-ОТ-138-2021**

1. Общие требования безопасности

- 1.1. К самостоятельной работе с ручным инструментом и приспособлениями допускаются лица не моложе 17 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда.
- 1.2. При работе с ручными инструментами обязательно соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе с прессом электрогидравлическим должна использоваться спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, рукавицы, защитные очки.
- 1.4. В мастерской должна быть мед. аптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств для оказания первой помощи при травмах.
- 1.5. Работающие обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. Мастерская должна быть обеспечена первичными средствами пожаротушения: огнетушителем химическим пенным, огнетушителем углекислотным или порошковым и ящиком с песком.
- 1.6. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить администрации колледжа. При неисправности оборудования прекратить работу и сообщить об этом администрации колледжа.
- 1.7. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования средствами индивидуальной и коллективной защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.
- 1.8. Лица, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

2. Требования охраны труда перед началом работы

- 2.1. Надеть спецодежду, длинные волосы тщательно заправить под головной убор. Одеть защитные очки.
- 2.2. Разложить инструменты и заготовки в определенном, установленном порядке на столе или на специальном приспособлении, убрать все лишнее
- 2.3. Прежде чем приступить к работе с прессом электрогидравлическим, необходимо убедиться в полной его исправности.
- 2.4. Освещенность рабочего места должна быть достаточной.

3. Требования охраны труда во время работы

- 3.1. Положение инструмента на рабочем месте должно устранять возможность его скатывания или падения.



3.2. Работать с прессом электрогидравлическим необходимо в защитных очках) и средствах индивидуальной защиты рук работающего от механических воздействий.

3.3. При переноске или перевозке инструмента его острые части должны быть закрыты чехлами или иным способом

3.4. Ручной инструмент должен перевозиться и переноситься к месту работы в условиях обеспечивающих его исправность и пригодность к работе, то есть он должен быть защищен от загрязнений, увлажнения и механических повреждений.

4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях

4.1. При возникновении неисправности в работе инструмента прекратить работу, убрать детали и сообщить об этом мастеру производственного обучения.

4.2. При получении травмы сообщить мастеру производственного обучения, который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

5. Требования охраны труда по окончании работы

5.1. Привести в порядок рабочее место.

5.2. Инструмент убрать в отведенное для него место.

5.3. Инструмент хранить в закрытых помещениях, вдали от отопительных батарей и защищенными от солнечных лучей, влаги, агрессивных веществ.

5.4. Сдать рабочее место мастеру производственного обучения.

5.5. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.

5.6. Проветрить помещение учебной мастерской.