




Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Наименование документа: Инструкция по охране труда при работе на вибростоле
Условное обозначение: СМК-ОТ-106-2021
Соответствует ГОСТ ISO9001 – 2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного комитета
ОГБПОУ РСК


Н.В.Малахова
24 мая 2021г.

Директор ОГБПОУ РСК


А.В.Суслов

Приказ № 167

«24» мая 2021 года

ИНСТРУКЦИЯ

№ СМК-ОТ-106-2021

ПО ОХРАНЕ ТРУДА ПРИ РАБОТЕ НА ВИБРОСТОЛЕ

Рязань – 2021 год



ИНСТРУКЦИЯ **по охране труда при работе на вибростоле** **СМК-ОТ-106-2021**

1. Общие требования безопасности

1.1. К работам на вибростоле допускаются лица в возрасте не моложе 18 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

К работам на вибростоле под руководством преподавателя, мастера допускаются обучающиеся в возрасте не моложе 14 лет, прошедшие инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.

1.3. При выполнении работ на вибростоле возможно воздействие на работающих следующих опасных и вредных производственных факторов:

- повреждения глаз и кожи рук при работе;
- поражение электрическим током при неисправности вибростола.

1.4. При выполнении работ на вибростоле должна использоваться следующая спецодежда и средства индивидуальной защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.

1.5. В помещении для работы на вибростоле должна быть медаптечка с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств.

1.6. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения. В помещении для работы на вибростоле должен быть огнетушитель и ящик с песком.

1.7. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить преподавателю, мастеру, который сообщает об этом администрации колледжа.

1.8. В процессе работы соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

1.9. Обучающиеся, допустившие невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекаются к ответственности, и со всеми обучающимися проводится внеплановый инструктаж по охране труда.

2. Требования безопасности перед началом работы

2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и вибростола

2.3. Проверить надежность заземления вибростола

2.4. Производить замену и настройку инструмента только при полностью выключенном вибростоле

2.5. Проверить ходовую часть и токовыводящие части вибростола



2.6. Включить вытяжную вентиляцию.

3. Требования безопасности во время работы

3.1. Осторожно обращаться с вибростолом, не ударять по нему какими-либо предметами.

3.2. Не брать и не передавать через работающие механизмы какие-либо предметы.

3.3. Не производить во время работы вибростола подтягивание винтов, болтов, гаек и других деталей.

3.4. Во избежание травм запрещается смазка и уборка вибростола во время работы

3.5. Не оставлять без присмотра работающий вибростол.

4. Требования безопасности в аварийных ситуациях

4.1. При неисправности вибростола немедленно прекратить работу и сообщить об этом преподавателю, мастеру, отключив, при этом, вибростол от сети.

4.2. При возникновении пожара немедленно отключить электропитание, эвакуировать обучающихся из помещения, сообщить о пожаре администрации колледжа и в ближайшую пожарную часть, приступить к тушению очага возгорания с помощью первичных средств пожаротушения.

4.3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации колледжа.

4.4. При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить его в ближайшее лечебное учреждение, сообщить об этом администрации колледжа.

5. Требования безопасности по окончании работы

5.1. Отключить вибростол от сети.

5.2. Привести в порядок рабочее место, сделать влажную уборку помещения и выключить вытяжную вентиляцию.

5.3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.