



Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Рязанский строительный колледж имени Героя Советского Союза В.А.Беглова»

Наименование документа: Инструкция по охране труда при работе на лобзиковой пиле

Условное обозначение: СМК-ОТ-130-2021


Соответствует ГОСТ ISO9001 – 2011, ГОСТ Р 52614.2-2006

СОГЛАСОВАНО


УТВЕРЖДАЮ

Председатель профсоюзного комитета

ОГБПОУ РСК

  
Н.В.Малахова  
24 мая 2021г.

Директор ОГБПОУ РСК

  
А.В.Суслов

Приказ № 167

« 24 » мая 2021 года

## ИНСТРУКЦИЯ

№ СМК-ОТ-130-2021

### ПО ОХРАНЕ ТРУДА

### ПРИ РАБОТЕ НА ЛОБЗИКОВОЙ ПИЛЕ

Рязань – 2021 год



## **ИНСТРУКЦИЯ** **по охране труда при работе на лобзиковой пиле** **СМК-ОТ-130-2021**

### **1. Общие требования безопасности**

- 1.1 К самостоятельной работе на лобзиковом станке допускаются лица в возрасте не моложе 17 лет, прошедшие соответствующую подготовку, инструктаж по охране труда, медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.
- 1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий, установленные режимы труда и отдыха.
- 1.3. При работе на лобзиковом станке должны использоваться следующая спецодежда и индивидуальные средства защиты: халат хлопчатобумажный, берет, защитные очки.
- 1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.
- 1.5. При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан немедленно сообщить мастеру производственного обучения, который сообщает об этом администрации учреждения.
- 1.6. При неисправности оборудования, инструмента прекратить работу и сообщить об этом мастеру производственного обучения.
- 1.8. Обучающиеся должны соблюдать порядок выполнения работы, правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

### **2. Требования охраны труда перед началом работы**

- 2.1. Надеть спецодежду, длинные волосы тщательно заправить под головной убор. Одеть защитные очки.
- 2.2. Убедиться в наличии и надежности крепления защитного кожуха, а также соединения защитного заземления с корпусом пилы.
- 2.3. Разложить инструменты и заготовки в определенном установленном порядке на столе или на специальном приспособлении, убрать все лишнее.
- 2.4. Надежно закрепить пилку и надёжно удерживать обрабатываемую деталь на столе пилы.
- 2.5. Проверить исправную работу станка на холостом ходу.
- 2.6. Проветрить помещение учебной мастерской.

### **3. Требования охраны труда во время работы**

- 3.1. Убедиться что пилка закреплена и натянута.
- 3.2. Заготовку подавать плавно, без усилий и рывков, только после того, как станок наберет полную скорость.
- 3.3. Не наклонять голову близко к вращающейся пилке станка
- 3.4. Запрещается работать в рукавицах.
- 3.5. Не класть посторонних предметов на стол станка.
- 3.6. Не убирать частично запиленную заготовку до полной остановки станка.
- 3.7. Не тормозить пилочку руками (заготовкой).
- 3.8. Не оставлять работающий станок без присмотра. Не отходить от станка не выключив его.



#### **4. Требования охраны труда в аварийных ситуациях**

- 4.1. При возникновении неисправности в работе станка, обрыве пилки, а также при неисправности заземления корпуса станка прекратить работу, убрать детали, выключить станок и сообщить об этом мастеру производственного обучения.
- 4.2. При загорании электрооборудования станка немедленно выключить станок.
- 4.3. При получении травмы сообщить мастеру производственного обучения, который должен оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.

#### **5. Требования охраны труда по окончании работы**

- 5.1. Убрать заготовки и выключить станок. Инструмент и материалы разложить на установленные места.
- 5.2. Удалить стружку со станка с помощью щеткисметки. Не сдувать стружку ртом и не сметать ее рукой. Все операции производить после остановки станка.
- 5.3. Сдать рабочее место мастеру производственного обучения.
- 5.4. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.
- 5.5. Проветрить помещение учебной мастерской.